

Hrad Kumburk 2007
Statické zajištění „Panenské“ věže
Etapa II.



Pohled na „Panenskou“ věž před zahájením oprav. Opravená část paty věže je z loňského roku (Hrad Kumburk 2006 Statické zajištění „Panenské“ věže Etapa I.)



Pohled na „Panenskou“ věž před zahájením oprav. Opravená část druhé brány je z loňského roku z projektu „Brány“ dotovaného z fondu Libereckého kraje.



Pohled do interiéru „Panenské“ věže, původní stav. Z tohoto pohledu je velmi dobře čitelný nepravidelný vejčitý půdorys.



Detailní pohled na dochovanou a dobře čitelnou pracovní spáru.



Celkový pohled na opravované části věže. Velmi náročný terén pro montáž lešení si vyžádal kontrolu statika.



Pohled na opravenou „Panenskou“ věž od první brány.



Pohled na opravenou část „Panenské“ věže z prostoru přihrádku mezi druhou a třetí bránou. Při opravách se podařilo ponechat velmi dobře čitelné dvě stavební etapy. Těleso věže je návštěvníkovi čitelné jak v půdorysu, tak v řezu i jako celek.

Zpracoval: Tomáš Šimůnek 06.10.2007